

Соединительные муфты 1ПСТ-1 нг-LS

Инструкция по монтажу



- Предназначены для герметичного соединения кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией (ПВХ/СПЭ) на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей: ПВС, ВВГ, ВВГнг, ВВГ нг-LS, NYM, NYU и др.
- Комплект состоит из **болтового соединителя** с рядным расположением болтов и **термоусаживаемой манжеты с клеевым слоем**
- Применимы для любого типа проводников: круглых и секторных, моножильных и многопроволочных
- Каждый комплект является мультиразмерным и рассчитан на расширенный диапазон сечений кабеля
- Крепление на жиле осуществляется методом завинчивания болтов со срывной головкой. Болтовые головки срываются при достижении установленного момента, обеспечивающего оптимальные механические и электрические свойства контактного соединения
- Термоусаживаемые трубки с клеевым подслоем и с коэффициентом усадки **до 4:1** обеспечивают полную герметизацию и изоляцию соединений
- Эксцентриковое отверстие под кабельную жилу в корпусе соединителя
- Термоусаживаемая манжета устойчива к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- При усадке клеевой подслоем расплавляется, заполняет все неровности микрорельефа и обеспечивает полную герметичность соединений
- Рекомендованы для оснащения ремонтно-аварийных служб

Онлайн-заказ

Наименование	жил в кабеле	болт. соед. в комплекте	напряж. (кВ)
1ПСТ-1-10/25(Б) нг-LS ^{кВт}	1	✓	1

Наименование	жил в кабеле	болт. соед. в комплекте	напряж. (кВ)
1ПСТ-1-25/50(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1
1ПСТ-1-70/120(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1
1ПСТ-1-150/240(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1
1ПСТ-1-300/400(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1
1ПСТ-1-500/630(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1
1ПСТ-1-800(Б) нГ-LS^{КВТ}	1	✓	1